

下記の表は、車両の各位置のエアコン吹出口に対する取付けの可否、および、使用上の条件や取付不可事由を表しています。

必ずパッケージに記載している条件も併せて読み、運転操作や本製品の使用に必要なスペースを確認してください。

可動する装備（ナビや位置調整できるステアリング）によっては干渉する場合があります。

- 最下段に表示している※印の内容も併せてご確認ください。
- 記載の無い車種は未調査です。
- 型式欄の「#」はグレードなどによって表記が変化することを表現しています。(例) ZVW5#系 ⇒ ZVW50、ZVW51、ZVW55 など

メーカー	車名	型式	年式	エアコン吹出口の位置			
				左コーナー	センター左	センター右	右コーナー
トヨタ	C-HR	ZYX10/NGX50	H28(2016)年12月～	× ※7	× ※4	× ※4	○ ※2
トヨタ	アクア	NHP10	H29(2017)年6月～	○	× ※4	× ※4	○
トヨタ	アルファード	H2#W系	H20(2008)年5月～H27(2015)年1月	○	○	○	○
トヨタ	アルファード	H3#W系	H27(2015)年1月～	○ ※1	× ※6	× ※6	○ ※1
トヨタ	ヴィッツ	P13#系	H29(2017)年1月～	× ※8	× ※5	× ※5	○
トヨタ	ヴェルファイア	H2#W系	H20(2008)年5月～H27(2015)年1月	○	○	○	○
トヨタ	ヴェルファイア	H3#W系	H27(2015)年1月～	○ ※1	× ※6	× ※6	○ ※1
トヨタ	ヴォクシー	R8#W/R8#G系	H26(2014)年1月～	○	○	× ※5	○ ※3
トヨタ	エスクエア	ZRR8#G/ZWR80G系	H26(2014)年10月～	○	○	× ※5	○ ※3
トヨタ	エスティマ	R5#W系	H18(2006)年1月～H28(2016)年5月	○	○	× ※5	○
トヨタ	エスティマハイブリッド	AHR20W	H18(2006)年6月～H28(2016)年5月	○	○	× ※5	○
トヨタ	オーリス	E18#H系	H27(2015)年4月～	× ※5	○ ※3	○ ※3	× ※5
トヨタ	カローラアクシオ	E16#系	H27(2015)年4月～	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5
トヨタ	カローラフィールダー	E16#G系	H27(2015)年4月～	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5
トヨタ	シエンタ	P17#G系	H27(2015)年7月～	× ※8	○ ※3	× ※5	× ※7
トヨタ	ノア	R8#W/R8#G系	H26(2014)年1月～	○	○	× ※5	○ ※3
トヨタ	ハリアー	ZSU6#W/AVU65W系	H25(2013)年12月～	× ※7	× ※4	× ※4	× ※7
トヨタ	プリウス	ZVW3#系	H21(2009)年5月～H27(2015)年12月	○	× ※4	× ※4	○
トヨタ	プリウス	ZVW5#系	H27(2015)年12月～	○	× ※4	× ※4	○
トヨタ	プリウスα	ZVW4#W系	H23(2011)年5月～	○ ※1	○	○ ※3	○
日産	エクストレイル	T32系	H25(2013)年12月～	○	○	○ ※3	× ※5
日産	エルグランド	E52系	H22(2010)年8月～	○	○	○ ※3	○
日産	セレナ	C27系	H28(2016)年8月～	○	× ※5	× ※5	× ※4
日産	デイズ	B21W	H25(2013)年6月～	× ※6	× ※5	× ※5	× ※6
日産	デイズルークス	B21A	H26(2014)年2月～	× ※6	○	○ ※3	× ※6
日産	リーフ	ZE1	H29(2017)年10月～	○	× ※4	× ※4	○
ホンダ	N-BOX	JF1～2	H23(2011)年12月～H29(2017)年8月	× ※6	○	× ※5	× ※6
ホンダ	N-BOXスラッシュ	JF1～2	H26(2014)年12月～	× ※6	○	× ※5	× ※6
ホンダ	N-BOXプラス	JF1～2	H24(2012)年7月～	× ※6	○	× ※5	× ※6
ホンダ	N-BOX	JF3～4	H29(2017)年9月～	○	○	× ※6	× ※6
ホンダ	N-ONE	JG1～2	H24(2012)年11月～	× ※6	× ※7	× ※5	× ※6
ホンダ	N-WGN	JH1～2	H25(2013)年11月～	× ※6	× ※7	× ※5	× ※6
ホンダ	ヴェゼル	RU1～4系	H25(2013)年12月～	○	○	× ※4	○ ※2
ホンダ	オデッセイ	RC1～2/R4	H25(2013)年11月～	○	○	× ※5	○
ホンダ	シビックセダン	FC1	H29(2017)年9月～	× ※7	× ※5	× ※5	○ ※2
ホンダ	ステップワゴン	RK1～7系	H21(2009)年10月～H27(2015)年4月	○	× ※7	× ※5	○
ホンダ	ステップワゴン	RP1～5系	H27(2015)年4月～	× ※6	× ※6	○	○ ※1
ホンダ	フィット	GK3～6/GP5～6系	H25(2013)年9月～	○	× ※4	○ ※3	○ ※1
ホンダ	フリード	GB5～8系	H28(2016)年9月～	○ ※1	× ※7	× ※7	○ ※1
マツダ	CX-3	DK#W系	H27(2015)年2月～	× ※5	○	× ※7	× ※5
マツダ	CX-5	KE#W系	H24(2012)年2月～H29(2017)年2月	○	× ※6	× ※6	× ※5
マツダ	CX-5	KF#P系	H29(2017)年2月～	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6
マツダ	アクセラスポーツ	BM#S系	H25(2013)年11月～	× ※5	○ ※3	○ ※3	× ※5
マツダ	デミオ	DJ#S系	H26(2014)年9月～	× ※5	○	× ※5	× ※5
マツダ	フレアクロスオーバー	MS31S/MS41S	H26(2014)年1月～	× ※6	× ※8	× ※5	× ※6
スバル	インプレッサXV	GP系	H24(2012)年10月～H29(2017)年5月	○	× ※4	× ※4	○
スバル	フォレスター	SJ系	H24(2012)年11月～	○	× ※4	× ※4	○
スバル	レヴォーグ	VM系	H26(2014)年6月～	○	× ※7	× ※7	○
スバル	レガシィ(アウトバック)	BS系	H26(2014)年10月～	× ※4	× ※4	× ※4	○ ※2
スズキ	イグニス	FF21S	H28(2016)年2月～	× ※6	○	× ※5	× ※6
スズキ	スイフト	ZC#2S/ZD72S系	H22(2010)年9月～H29(2017)年1月	× ※7	○	○ ※3	○ ※2
スズキ	ハスラー	MR31S/MR41S	H26(2014)年9月～	× ※6	× ※8	× ※5	× ※6
スズキ	ワゴンR	MH34S/MH44S系	H24(2012)年9月～H29(2017)年2月	× ※6	○	× ※5	× ※6
ダイハツ	タント	LA600S/LA610S	H25(2013)年10月～	○ ※1	○	× ※5	○ ※1

- ※1 純正ドリンクホルダーと併用できない場合があります。
- ※2 ドリンク容器の高さによっては、出し入れの際にピラーに干渉する場合があります。
- ※3 ナビ画面、ハザードボタン、スイッチ等を視認しづらい場合があります。
- × ※4 ナビ画面、ハザードボタン、スイッチ、エアバッグ等に干渉します。
- × ※5 周囲のスペース不足。
- × ※6 エアコン吹出口やフィンの形状・サイズがパッケージ記載の適合外。
- × ※7 ドリンクを安定して保持できません。
- × ※8 グローブボックスに干渉します。
- × ※9 取扱説明書通りに取付けできません。