

# Carmate

ドリンクホルダー フレックスホールド (品番: DZ553-554-555) 適合車種 (例)

2021/6/23 現在

下記の表は、車両の各位置のエアコン吹き出し口に対する取り付けの可否および使用上の条件や取付不可事由を表しています。

必ずパッケージに記載している条件も併せて読み、運転操作や本製品の使用に必要なスペースを確認してください。可動する装備 (ナビや位置調整できるステアリング) によっては干渉する場合があります。

- 最下段に表示している※印の内容もご確認ください。
- 記載の無い車種は未調査です。
- 型式欄の # はグレードなどによって表記が変化することを表現しています。(例) ZVW5 # 系 ⇒ ZVW50、ZVW51、ZVW55 など

メーカー	車名	型式	年式	エアコン吹出し口の位置			
				左コーナー	センター左	センター右	右コーナー
トヨタ	86	ZN6系	H24(2012)年4月～	○	×※9	×※9	×※7
トヨタ	RAV4	AXAH5#/MXAA5#系	H31(2019)年4月～	○	○※3	○※3	○
トヨタ	アクア	NHP10系	H26(2014)年12月～H29(2017)年6月	○	×※9	×※9	○
トヨタ	ヴォクシー	R8#W/R8#G系	H26(2014)年1月～	○	○	×※7	○
トヨタ	エスクァイア	ZRR8#G/ZWR80G系	H26(2014)年10月～	○	○	×※7	○
トヨタ	ノア	R8#W/R8#G系	H26(2014)年1月～	○	○	×※7	○
トヨタ	ハリアー	ZSU6#W/AVU65W/ASU6#W系	H25(2013)年12月～R2(2020)年6月	×※8	×※9	×※9	×※8
トヨタ	プリウス	ZVW3#系	H21(2009)年5月～H27(2015)年12月	○	○	×※9	○
トヨタ	プリウスPHV	ZVW52系	H29(2017)年2月～	○	×※9	×※9	○
トヨタ	ヤリス	KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系	R2(2020)年2月～	○	×※6	×※6	○
トヨタ	ヤリス (GR)	GXPA16/MXPA12	R2(2020)年9月～	○	×※6	×※6	○
トヨタ	ヤリスクロス	MXPB1#/MXPJ1#系	R2(2020)年8月～	○	×※6	×※6	○
トヨタ	ライズ	A200A/A210A	R1(2019)年11月～	○※1	○※3	○※3	○※1
ニッサン	ノート	E13系	R2(2020)年12月～	○※1	×※7	×※7	○※1
ニッサン	キューブ	Z12系	H20(2008)年11月～R2(2020)年3月	○※3	○	×※7	○※1
ホンダ	N-BOX	JF3/JF4	H29(2017)年9月～	○	○	○	○※1
ホンダ	ヴェゼル	RU1～4系	H25(2013)年12月～	○	○	×※9	×※7
ホンダ	ステップワゴン	RK1～7系	H21(2009)年10月～H27(2015)年4月	○※1	×※8	×※7	×※7
ホンダ	ステップワゴン	RP1～5系	H27(2015)年4月～	×※6	×※6	×※7	○
ホンダ	フリード	GB5～8系	H28(2016)年9月～	○※1	○	×※7	○※1
マツダ	CX-5	KF#P系	H29(2017)年2月～	×※6	×※6	×※6	×※6
マツダ	CX-8	KG#P系	H29(2017)年12月～	×※6	×※6	×※6	×※6
マツダ	MX-30	DREJ3P	R2(2020)年10月～	×※8	×※8	×※8	×※8
マツダ	フレアクロスオーバー	MS52S/MS92S (インパネアッパーボックス・オープンタイプ)	R2(2020)年2月～	○※1	○	×※7	○
三菱	エクリプスクロス	GK1W/GK9W	H30(2018)年3月～	○	○	○	○
三菱	デリカD:2	MB37S	R2(2020)年12月～	○※1	×※6	×※6	○※1
スバル	BRZ	ZC6	H24(2012)年3月～	○	×※9	×※9	×※7
スバル	インプレッサG4	GK系	H28(2016)年10月～	○	×※6	×※6	○
スバル	インプレッサスポーツ	GT系	H28(2016)年10月～	○	×※6	×※6	○
スバル	XV	GT系	H29(2017)年5月～	○	×※6	×※6	○
スバル	フォレスタ	SK系	H30(2018)年7月～	○	×※8	×※7※8	○
スバル	レヴォーグ	VN5	R2(2020)年11月～	○	×※6	×※6	○
スズキ	ジムニー	JB64W	H30(2018)年7月～	○	○※3	○※3	○
スズキ	ジムニーシエラ	JB74W	H30(2018)年7月～	○	○※3	○※3	○
スズキ	スイフト	ZC#3S/ZD#3S系	H29(2017)年1月～	○※2	○	○	○※2
スズキ	ソリオ	MA27S/MA37S	R2(2020)年12月～	○※1	×※6	×※6	○※1
スズキ	ハスラー	MR52S/MR92S (インパネアッパーボックス・オープンタイプ)	R2(2020)年1月～	○※1	○	×※7	○
スズキ	ラパン	HE33S	H27(2015)年6月～	○※1	○	○	×※8
スズキ	ワゴンR	MH#5S系	H29(2017)年2月～	×※8	×※8	×※8	×※8
ダイハツ	ロッキー	A200S/A210S	R1(2019)年11月～	○※1	○※3	○※3	○※1

- ※1 純正ドリンクホルダーと併用できない場合があります。
- ※2 ドリンク容器の高さによっては、出し入れの際にピラーに干渉する場合があります。
- ※3 ナビ画面、ハザードボタン、スイッチ等を視認しづらい場合があります。
- ※4 グローブボックスの開閉時に干渉する場合があります。
- × ※5 グローブボックスが使用できなくなるため取付不可。
- × ※6 エアコン吹出し口の形状が適合外のため取付不可。
- × ※7 周囲のスペース不足により取付不可。
- × ※8 ドリンクを水平に保持できない、安定して置けないため取付不可。
- × ※9 ナビ画面、ハザードボタン、スイッチ、エアバッグ等に干渉します。
- × ※10 エアコン吹出し口の強度不足のため取付不可。